

Van: [REDACTED]

Verzonden: 26-09-2023 10:29

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: FW: Controle brandveilig gebruik IceBear Steenwijk B.V. Dolderweg 40 in Steenwijk

Zie email.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Toeziethouder Bouw- en woningtoezicht



Postadres: Postbus 162, 8330 AD Steenwijk

Bezoekadres: Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk

Telefoon: 14 0521

www.steenwijkerland.nl

Van: [REDACTED]

Verzonden: dinsdag 26 september 2023 08:59

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: FW: Controle brandveilig gebruik IceBear Steenwijk B.V. Dolderweg 40 in Steenwijk

Dag [REDACTED]

Naar aanleiding van de door ons opgestelde brief d.d. 2 augustus 2023 hebben wij, [REDACTED] en [REDACTED] op 19 augustus samen met u een hercontrole uitgevoerd bij IceBear Steenwijk B.V.

Naar aanleiding van ons vorige bezoek heeft IceBear diverse aanpassingen doorgevoerd. Hierbij stuur ik u onze bevindingen.

- Bluswatervoorziening en bereikbaarheid

Het terrein was ook gedurende deze rondgang voldoende toegankelijk voor het uitvoeren van bluswerkzaamheden.

- Buitenopslag

Ten opzichte van de vorige rondgang was de buitenopslag van pallets met houtblokken sterk verminderd. Ook heeft IceBear belijning aangebracht op diverse locaties. Het blijft van belang dat nu en in de toekomst de buitenopslag op de juiste locaties wordt gestald. IceBear heeft aangegeven dat zij een adviesbureau inschakelen om te laten berekenen op welke plekken zij de buitenopslag kunnen plaatsen, waarbij ook invulling wordt gegeven aan artikel 7.7 van het Bouwbesluit 2012. Daarnaast gaat IceBear onderzoeken op welke locaties de buitenopslag tegen de gebouwen aan geplaatst kunnen worden, zondat dat de maximale omvang wordt overschreden. Door middel van belijning zullen deze zones worden aangegeven.

- Aanvullende detectie

Geen aanvullende opmerkingen ten aanzien van de vorige rondgang.

Daarnaast hebben wij tijdens onze vorige rondgang (d.d. 6 juli 2023) met IceBear gesproken over de houtsnippers op het aangrenzende perceel. Een verdere onderverdeling in de houtsnippes (segmenteren) zorgt voor een verlaagd risico ten aanzien van brand. IceBear is bezig om deze vezels onder te verdelen in drie segmenten in plaats van de huidige twee segmenten.

Met vriendelijke groet,

 specialist risicobeheersing

Veiligheidsregio IJsselland | Team Risicobeheersing

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle | Marsweg 39, 8013 PE in Zwolle |

 www.vrijsselland.nl

Werkdagen: maandag t/m vrijdagochtend

Weten wat team Risicobeheersing nog meer doet en wellicht voor jou of jouw organisatie kan betekenen? Bekijk dan ons [online productenboek Risicobeheersing](#).



Van: Secretariaat Risicobeheersing <secretariaat.rb@vrijsselland.nl>

Verzonden: woensdag 2 augustus 2023 11:18

Aan: [REDACTED]

CC: 'omgevingsvergunning@steenwijkerland.nl' <omgevingsvergunning@steenwijkerland.nl>

Onderwerp: Controle brandveilig gebruik IceBear Steenwijk B.V. Dolderweg 40 in Steenwijk

Geachte [REDACTED]

Wij hebben een bezoek gebracht aan uw locatie. Tijdens dit bezoek hebben wij gecontroleerd of de locatie brandveilig wordt gebruikt. In de bijlage vindt u onze conclusie.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] administratief en secretariaal medewerker

Veiligheidsregio IJsselland | Team Risicobeheersing | Postbus 1453, 8001 BL ZWOLLE | Marsweg 39, 8013 PE ZWOLLE | 06 – 1973 2097 | secretariaat.rb@vrijsselland.nl | www.vrijsselland.nl | @VRIJsselland

Wil je weten wat team Risicobeheersing nog meer doet en voor jou of jouw organisatie kan betekenen? Bekijk dan ons [online productenboek Risicobeheersing](#)

